

## PARANOÁ PARQUE - DIRECIONAL ENGENHARIA S.A

QUADRAS	Número de unidades	% Conclusão	Status	STATUS				PREVISÃO DE CONCLUSÃO	ENTREGUE
				25%	50%	75%	100%		
QD. 01 C.J. 02 LT. 01	240	100%	Concluída					✓	29/10/2015.
QD. 02 C.J. 02 LT. 01	240	100%	Concluída					✓	12/12/2014.
QD. 02 C.J. 04 LT. 01	240	100%	Concluída					✓	24/07/2015.
QD. 03 C.J. 02 LT. 01	240	100%	Concluída					✓	11/08/2014.
QD. 03 C.J. 04 LT. 01	240	100%	Concluída					✓	01/07/2016.
QD. 03 C.J. 06 LT. 01	240	100%	Concluída					✓	01/07/2016.
QD. 01 C.J. 02 LT. 02	224	100%	Concluída					✓	29/10/2015.
QD. 02 C.J. 01 LT. 01	224	100%	Concluída					✓	29/10/2015.
QD. 03 C.J. 01 LT. 01	224	100%	Concluída					✓	21/08/2014.
QD. 03 C.J. 03 LT. 01	224	100%	Concluída					✓	24/07/2015.
QD. 03 C.J. 05 LT. 01	224	100%	Concluída					✓	18/08/2015.
QD. 04 C.J. 01 LT. 01	224	100%	Concluída					✓	19/03/2014.
QD. 04 C.J. 03 LT. 01	224	100%	Concluída					✓	01/07/2016.
QD. 04 C.J. 05 LT. 01	224	100%	Concluída					✓	01/07/2016.
QD. 04 C.J. 07 LT. 01	224	100%	Concluída					✓	01/07/2016.
QD. 02 C.J. 01 LT. 06	240	100%	Concluída					✓	29/10/2015.
QD. 03 C.J. 01 LT. 06	240	100%	Concluída					✓	03/10/2014.
QD. 03 C.J. 03 LT. 06	240	100%	Concluída					✓	24/07/2015.
QD. 04 C.J. 01 LT. 06	240	100%	Concluída					✓	03/07/2014.
QD. 04 C.J. 03 LT. 06	240	100%	Concluída					✓	01/07/2016.
QD. 04 C.J. 05 LT. 06	240	100%	Concluída					✓	01/07/2016.
QD. 02 C.J. 02 LT. 06	224	100%	Concluída					✓	08/12/2014.
QD. 02 C.J. 04 LT. 05	224	100%	Concluída					✓	24/07/2015.
QD. 03 C.J. 02 LT. 06	224	100%	Concluída					✓	03/07/2014.
QD. 03 C.J. 04 LT. 06	224	100%	Concluída					✓	01/07/2016.
QD. 03 C.J. 06 LT. 06	224	100%	Concluída					✓	01/07/2016.
QD. 03 C.J. 08 LT. 01	224	100%	Concluída					✓	01/07/2016.

LEGENDA:

- ✓ Obra Entregue
- Barra obra em andamento
- Barra obra paralisada
- Barra obra interdita
- Barra obra concluída